Официальная информация о воздушном судне Airbus A320

2023 22 ноября

17 ноября текущего года в Международном аэропорту Ташкент, после выполнения рейса HY054 Ургенч – Ташкент специалисты авиакомпании Uzbekistan Airways готовили воздушное судно Airbus 320 (регистрационный номер UK32022) для выполнения следующего рейса. Водитель автобуса Международного аэропорта Ташкент, нарушив правила передвижения на территории аэродрома, произвёл столкновение с воздушным судном. В результате чего был поврежден носовой обтекатель самолета.

Специалистами Uzbekistan Airways Technics проведены ремонтные работы по замене обтекателя. 18 ноября текущего года борт был допущен к полетам. В 14:30 Airbus A320Neo приступил к выполнению рейсов согласно расписанию.

Информационная служба АО «Uzbekistan Airways» напоминает, что безопасность пассажиров превыше всего.