

Информация о рейсах Uzbekistan Airways

2023 1 августа

31 июля 2023 года рейс НУ017 Ташкент – Ургенч был задержан в аэропорту города Ташкента по причине выявленной неисправности.

Технический персонал авиакомпании провел осмотр авиалайнера. После проведения необходимых процедур по тестированию систем, было принято решение заменить воздушное судно. Для выполнения рейса была произведена замена самолёта. Пассажиры рейса НУ017 были пересажены на другой борт.

В связи с этим обратный рейс НУ018 Ургенч – Ташкент также был выполнен с задержкой.

Приносим извинения за доставленные неудобства пассажирам и встречающим лицам.